

OK
—



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 67006
Cont.pers.: JOHAN GRIMON
Tel.: 056/61.45.61, Fax: -
GSM: 0489/200.478
johan@deleersnyderbvba.be

e-mail:

ProKo.: TK24
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: V5093895
Datum: 12/09/2018

DELEEERSNYDER
HOOIEMEERSSTRAAT 15
8710 WIELSBEKE

Afdeling: HEF

VOORLOPIG VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE (art. 281 v/h ARAB)

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/HEF/001, §7.3)

Toestel/Install. ID: POTAIN H30 23C
Plaats van onderzoek: WERF HET LAERE KATTENSTRAAT ROESELARE 8800
Datum van onderzoek: 12/09/2018 Periodiciteit: 3 maanden
Laatste jaarlijks onderzoek: Volgende onderzoek vóór: 31/12/2018
Onderzoeker: DE WINNE KENNY Aanwezige persoon: -

DRIEMAANDELIJKSE CONTROLE VAN TORENKRAAN

1. Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
2. Functionele werking van remmen en loopbegrenzers.
3. Algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet verwisselbare hijsmiddelen (kabels, kettingen, schijven en haken).

JAARLIJKSE CONTROLE VAN TORENKRAAN

1. Functionele werking van last- en lastmomentbegrenzer.
2. Algemene staat van onderdelen, geraamten, mechanismen en rolbanen.

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

- constructeur: POTAIN		bouwjaar: 1988
- type: H30/23C	nummer: 62022	in dienst: ZIE OPMERKING
- stand van de kraan: HORIZONTAAL		giek lengte: 40 m
		hijshoogte: 30 m
- max. hefvermogen: 12T-16,3m / 4,15T-40m		loopkat: 7,5 mm
- kabels: hijsen: 18 mm		montage: mm
giek: mm		
- opstelling: CHASSIS		

NOTA

1. Indien aangeduid, werd de werking van volgende veiligheidsinrichting niet gecontroleerd:
 - maximum lastbegrenzer
 - gelieve gewichten te voorzien voor volgende controle.

OPMERKING

- Kopie van het indienstellingsverslag bezorgen aan ocb
- Identificatieplaat te verduidelijken
- Giekplaten aanbrengen
- Aarding ontbreekt
- Geluidsignaal van lb en lmb is aan te brengen
- Toegang tot kraan is te verbeteren
- Ontbrekende valbeveiliging aan ladder is aan te brengen

BESLUIT

1/2

■ Het toestel mag verder gebruikt worden.
Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker